



REPUBLICA DE CHILE  
REGIÓN DEL BÍO-BÍO

I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO  
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

REF: DECLARA SITUACION DE  
EMERGENCIA SANITARIA

**DECRETO ALCALDICO N° 1182**

30 AGO. 2016

**VISTOS:**

- 1.- El informe N° 10 de la Dirección de Obras Municipales con Fecha 29.08.16
- 2.- La Resolución N° 0161 de fecha 31.08.2012, del Gobierno Regional del Bio- Bio que aprueba Convenio de Transferencia de recursos de **Proyecto “REPOSICION P.T.A.S – SECTOR MACKENNA ( PTA A) – SECTOR HERNAN BUSTOS ( PTA B) , COMUNA DE TREHUACO.**
- 3.- El decreto N° 1.616 que Aprueba las bases de licitación para la Ejecución del **Proyecto “REPOSICION P.T.A.S – SECTOR MACKENNA ( PTA A) – SECTOR HERNAN BUSTOS ( PTA B) , COMUNA DE TREHUACO.**
- 4.- El decreto N° 0012 de fecha 07.01.2013, que adjudica licitación para la Ejecución del **Proyecto “REPOSICION P.T.A.S – SECTOR MACKENNA ( PTA A) – SECTOR HERNAN BUSTOS ( PTA B) , COMUNA DE TREHUACO.**
- 5.- Las facultades que me confieren la Ley N° 18.695/88 y sus modificaciones posteriores

**DECRETO:**

**1.- DECLÁRESE** Situación de Urgencia Sanitaria en la comuna de Trehuaco a partir del 29.08.16, por el deterioro y el mal estado de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas **SECTOR HERNAN BUSTOS ( PTA B) , SECTOR JUAN MACKENA ( PTA A) COMUNA DE TREHUACO**, por causa señalada en informe N° 10 con fecha 29.08.16, de la Dirección de Obras Municipales y las causas son las siguientes:

**SECTOR HERNAN BUSTOS ( PTA B)**

- 1.- Falla de control de Huinche rastillo, con interruptor arriba/ abajo fundido.
- 2.- Falla de ruido magnético y contacto intermitente de contactor, bomba de poso parabólico N° 1
- 3.- Planta detenida por falta de control de nivel poso peras principal.
- 4.- Bomba N° 1 ( lado río ) poso peras, detenida por falla de sobrecarga eléctrica ( activa guardamotor )
- 5.- Se debe realizar previa intervención para realizar limpieza en poso peras por exceso de grasa.

**SECTOR JUAN MACKENA ( PTA A)**


- 1.- Falla contactor de fuerza ruido excesivo y mal funcionamiento, equipo bomba N° 1 de poso parabólico.
- 2.- Falla bomba N° 1 de poso parabólico funcionaba de forma continua ( censor de nivel con falla de aislación interna).

**2.- AUTORÍCESE a disponer de las medidas necesarias que permitan solucionar dicha emergencia SECTOR HERNAN BUSTOS ( PTA B), SECTOR JUAN MACKENA ( PTA A) COMUNA DE TREHUACO.**

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



**FRANCISCO CONTRERAS MORA  
SECRETARIO MUNICIPAL (s)**



**LUIS CUEVAS IBARRA  
ALCALDE**

*N*

**LCI/FRM/MFH**

**Distribución:**

- Daf/ Dom/ Secretaría Municipal/ Oficina Transparencia / Archivo.