



**REPUBLICA DE CHILE
REGION DE ÑUBLE
I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO**

**REF.: Aprueba Certificado de
Inhabitabilidad N° 417.**

DECRETO ALCALDÍCIO N° 347 /

TREHUACO: 18 AGO 2021

VISTOS:

- 1.- El Certificado de Inhabitabilidad N° 417, de fecha 16.08.2021, emitido por Dirección de Obras Municipales, por el Señor MAURICIO FLORES HUENTEO, donde consta que la vivienda social ubicada en Sector Torreón Bajo s/n, de la comuna de Trehuaco, a nombre de la Señora CARMEN GARCIA VALENZUELA , R.U.T. N ° 5.009.931-8, se encuentra inhabitable.
 - 2.- El Artículo 161 Bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y las normas contenidas en la ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, sobre habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones al interior de la vivienda.
 - 3.- Las facultades que me confiere la Ley N°18.695/88, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

CONSIDERANDO:

- 1.- Que la vivienda ubicada en Sector Denecan S/N de la comuna de Trehuaco, se observa una vivienda consumida en forma íntegra por incendio.
 - 2.- Por lo anterior la vivienda no cumple con lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza en lo referida a las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores.

DECRETO:

- 1.- APRUEBESE el Certificado de Inhabitabilidad N.^o 417, de fecha 16.08.2021, emitido por Dirección de Obras Municipales, por el Señor MAURICIO FLORES HUENTEO, de profesión Constructor Civil, donde consta que la vivienda social ubicada en Sector Denecan S/N, de la comuna de Tehuacano, a nombre la Señora CARMEN GARCIA VALENZUELA, R.U.T. N.^o 5.009.031-8, se encuentra inhabitable.

ANÓTESE, COMUNÍQ

LUCY PATRICIA CARTES RAMIREZ
SECRETARIA MUNICIPAL
MUNICIPAL
Nº LACLR/MFH/fsr
Distribución.- DOM, EGIS, OF. TRANS

Distribución.- DOM, EGIS, OF. TRANSPARENCIA, INTERESADO, SECRETARÍA MUNICIPAL.

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "ILUSTRE MUNICIPALIDAD" at the top and "TRELEW" at the bottom. Inside the circle, the word "UNITAD" is centered above the word "DE". Below "DE" is the word "CONTROL". There are two small five-pointed stars, one on each side of the inner text.



REPÚBLICA DE CHILE
REGION DE ÑUBLE
I. MUNICIPALIDAD DE TREHUACO
DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

Trehuaco, 16 de agosto 2021

C E R T I F I C A D O N° 417 /

INHABITABLE

MAURICIO FLORES HUENTEO, Constructor Civil, Director de Obras de la I. Municipalidad de Trehuaco, viene a certificar que:

La vivienda Social de Sr. (a) CARMEN GARCÍA VALENZUELA C. I. N° 8, ubicada en sector _____ de la comuna de Trehuaco, cuenta con Recepción Definitiva de Obras de Edificación N° 19 de fecha 24/07/2009 y se encuentra inhabitable por las siguientes observaciones:

- Vivienda fue consumida en forma integra por incendio.

Se extiende el presente certificado a petición de interesado Sr. (a) CARMEN GARCÍA VALENZUELA, C. I. N° 05.009.931 - 8, para lo fines que estime pertinente.



MAURICIO FLORES HUENTEO
CONSTRUCTOR CIVIL
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

MFH/fsr.-

Distribución:

- Citada
➤ Archivo D.O.M.